



# Manutenção Hidraulica em Caixa d'água - RIO-Niteroi

Quando a água se torna turva ou com mau cheiro decorrente da ferrugem por excesso de ferro, é sinal da deterioração e corrosão do tubo galvanizado.

Este acúmulo de ferrugem propicia meios para a contaminação bacteriológica da água e poderão ocasionar doenças, Chame a União para resolver esse problema.

Para mais informações: <https://uniaolt-da.com.br/bombeiro-hidraulico.html>

Central: 21 2560-1295/ 21 2564-3996/ 21 3888-6035

Whats: 21 99720-8871/ 98251-7474

## Informações do Anúncio

País: Brasil

Estado: RJ

Cidade: Rio de Janeiro

CEP: 21011290

**UNIÃO**  
QUALIDADE TOTAL

**LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA**

ANTES DEPOIS

21 2564-3996 - 21 2560-1295  
21 99720-8871  
@limpezaecaixadaguauniao  
#limpezaecaixadaguauniao  
uniaolt-da.com.br

35  
33